

Инспектору надзорной деятельности
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области
(государственному инспектору Усть-Донецкого
и Константиновскому районам по
пожарному надзору)
старшему лейтенанту внутренней службы
Марченко Н.В.

Информация

по итогам проверки об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МБОУ КСОШ

1. Обеспечено наличие запоров на дверях эвакуационных выходов из помещения спортзала, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
2. Убрана мебель под лестничным маршем (со стороны детского сада).
3. Обеспечено обозначение направление движения к пожарному водоему.
4. Оборудованы светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
5. Из подвала убраны элементы деревянной мебели.
6. Обеспечено наличие на путях эвакуации здания знаков пожарной безопасности.

Директор школы



И.Н.Калитвенцев